缓冲电子地磅秤如何使用

最近我司接到客户咨询的电话问，[缓冲电子地磅秤](#)如何使用，可能对于刚购买电子地磅秤的朋友来说没有教程的话使用起来比较麻烦。今天上海恒刚小编就来为大家分享一下[缓冲电子地磅秤](#)使用方法。

1、使用时保持良好称重习惯。称货过程中尽量放在缓冲地磅的中间位置，让地磅四个传感器平衡受力。切勿为图方便，经常在一个角落进行称重，从而导致传感器受力不均，影响电子地磅使用寿命。

2、称重时，应避免超载，以确保平台秤不受损坏及测量的准确。经常清理传感器边上的杂物，以免抵住称重传感器，造成称重不准，跳数等现象。

3、禁止在秤台上进行电弧焊作业，若必须在秤台进行电弧焊作业。请注意：断开信号电缆与称重显示控制器的连接；电弧焊的地线必须设置在被焊部位附近，并牢固接触在秤体上，切不可使用传感器成为电弧焊回路的一部分。

4、连接缓冲地磅的同一相线上不得接感性负载，如门铃等。

5、称重时，秤体应摆放平整，同时，避免与其他物品接触、碰撞或发生振动，以确保测量的准确。

6、保持各接线牢固，经常检查限位间隙是否合理，以确保正常使用。

7、注意操作环境中的湿度与粉尘。电子地磅秤不建议露天环境下时间太长，尤其不可淋雨；操作环境保持干燥；电子地磅秤使用中避免靠近热源。

8、由于很多使用场合可能有虫鼠害威胁，电子平台秤信号线有些地方裸露在外面，因此需严防虫鼠破坏。

9、在雷电频繁发生的地区，或在雷雨季节，必须安装可靠的避雷器或其他可靠防雷措施。传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施。

缓冲电子地磅秤如何使用点击次数：978 发布时间：2015/6/24 缓冲电子地磅秤如何使用：

1、使用时保持良好称重习惯。称货过程中尽量放在缓冲地磅的中间位置，让地磅四个传感器平衡受力。切勿为图方便，经常在一个角落进行称重，从而导致传感器受力不均，影响电子地磅使用寿命。

2、称重时，应避免超载，以确保平台秤不受损坏及测量的准确。经常清理传感器边上的杂物，以免抵住称重传感器，造成称重不准，跳数等现象。

3、禁止在秤台上进行电弧焊作业，若必须在秤台进行电弧焊作业。请注意：断开信号电缆与称重显示控制器的连接；电弧焊的地线必须设置在被焊部位附近，并牢固接触在秤体上，切不可使用传感器成为电弧焊回路的一部分。

4、连接缓冲地磅的同一相线上不得接感性负载，如门铃等。

5、称重时，秤体应摆放平整，同时，避免与其他物品接触、碰撞或发生振动，以确保测量的准确。

6、保持各接线牢固，经常检查限位间隙是否合理，以确保正常使用。

7、注意操作环境中的湿度与粉尘。电子地磅秤不建议露天环境下时间太长，尤其不可淋雨；操作环境保持干燥；电子地磅秤使用中避免靠近热源。

8、由于很多使用场合可能有虫鼠害威胁，电子平台秤信号线有些地方裸露在外面，因此需严防虫鼠破坏。

9、在雷电频繁发生的地区，或在雷雨季节，必须安装可靠的避雷器或其他可靠防雷措施。传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施。

缓冲电子地磅秤

缓冲地磅主要特点：

1、用于冶金铸造、建材、造纸厂、仓储货运、内河码头、重型设备制造行业使用。

2、适用于测量过程物品对秤体有强大冲击力的作业环境。

3、适用于高密度称重物品的测量，不造成对秤体压塌损坏。

4、独有设计的缓冲三层结构，可抗重物装机冲击，超强缓冲负载保护。

5、加强型碳钢钢板，防止高密度物品测量造成对秤体的压塌损坏。

6、外加保护框与保护螺栓，保证测量过程，秤体不受冲压损坏与位移。